R.V.M.

ROUTE DE PROUAIS D 21 28210 COULOMBS
FRANCE
TEL 02.37.51.14.30
FAX 02.37.51.14.82
E-MAIL mareuge@wanadoo.fr

EDM 1/1 28/02/2020 18:02

COULOMBS LE 28 FEVRIER 2020

MRAE

COMPLEMENT D'INFORMATION POUR L'ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT L'EFFET DOMINO

COMMENTAIRES ET EXPLICATIONS

Sur le site de la STE RVM à Coulombs, l'activité est entièrement rattachée aux traitements des métaux ferreux et non ferreux sous forme métallique ou oxyde métallique.

Dans certaines catégories de métaux dits composites, le métal est mélangé avec des morceaux de papier et de plastique, le tout en balles cerclées de 500/700 Kg.

Ces balles sont regroupées sur une dalle de béton étanche et nous n'avons jamais eu de problème encore moins d'incendie.

Ces balles d'aluminium sont traitées une par une au rythme de notre production.

Part notre activité, nous recevons des meulures d'acier légèrement huileuse (huile soluble). Cette huile soluble peut en fermentant s'échauffer et monter en température faisant évaporer la partie eau additivée avec oxydation de la partie fer, le tout sans flamme.

Dans ce cas, nous intervenons avec nos moyens d'extinction (R.I.A) pour humidifier le lot se trouvant dans une case béton spécialement conçue à cet effet pour en collecter les résiduels dans une cuve spécifique. En amont comme en aval nous avons des débourbeurs déshuileurs pour cette collecte et ils sont surveilles par des analyses deux fois par an.

Nous avons trois cases de réception et nous mettons un produit inerte dans celle du milieu pour prévenir tout risque et confirmer l'éventuel échauffement.

Notre activité ne consomme aucun produit chimique liquide ou solide.

Les produits pouvant brûler sont des palettes bois, utilisées pour nos expéditions de big-bags ou fûts. Ces palettes en bois sont stockées d'une façon isolées près de la réserve d'eau à l'écart de toutes matières premières.
En conclusion, l'effet domino ne s'applique pas et ne concerne pas la STE RVM.

POUR LA STE R.V.M.
M. MAREUGE CLAUDE
La direction