

PLAN DES ZONES A RISQUE



→ voie circulation secours

En jaune : risque explosif

☀ Cabine de peinture Epoxy

En rouge : risque incendie

■ TTS

▭ Peinture poudre

□ Four brûlage crochets

— mûr coupe-feu 2 heures + porte CF 2 h

▭ Mûrs coupe-feu à mettre en place

▭ Bâtiment G, injection plastique