



M. DAVID COUDRAY

LA COUR AUX GUILLERS

28400 CHAMPROND EN PERCHET

ATTESTATION D'INSPECTION D'UN RESERVOIR A PRESSION

(Application de l'article 26 de l'Arrêté du 02-08-1977 modifié et du titre III de l'Arrêté du 15-03-2000
Vérification des accessoires de sécurité en application de la DM-T/P n°32017)

Le réservoir GPL VITOGAZ n° 016183 implanté à l'adresse précisée ci-dessous a fait l'objet d'une inspection triennale en date du 21 Octobre 2015 par le contrôleur BRASTEL DAVID de la société BOURGEY MONTREUIL mandatée par VITOGAZ FRANCE.

Adresse d'implantation du réservoir :
LA COUR AUX GUILLERS

28400 CHAMPROND EN PERCHET

IMPLANTATION DU RESERVOIR (Accessibilité & Respect des distances de sécurité) :

- Aucune non-conformité constatée

ETAT DU RESERVOIR (Contrôle du revêtement et des équipements du réservoir) :

- Aucune non-conformité constatée

Le Centre de Service à la Clientèle