



Vue 13 - Vue depuis le site 1 vers la plaine en direction de Saint Martin de Nigelles. On voit ici qu'il n'y a pas quasi pas d'habitations à proximité du site d'étude et que son implantation en décaissé par rapport aux terrains environnants le rend quasi invisible même à proximité immédiate.



Vue 14 - Vue depuis le site 1. Collée au site on retrouve une exploitation agricole avec son corps de ferme et ses annexes en surplomb. Un des enjeux majeurs est pour ces habitants qui «cohabitent» directement avec le site 1 et son exploitation de sable.

