

ANNEXE 12 :

RAPPORTS D'INTERVENTION



Date d'intervention : 19/01/2021		Technicien : CRETE, Mr. CYRILLE	Demande de service n° : 696267
Société : AES DANA	N° client :		
Site d'intervention : BIOGAZ BEAUCE 1 LIEU DIT "Pressainville" 28140 VARIZE	Interlocuteur site : M.CARDON	Tél : 0632848392 Mail : jordan.cardon@aesdana.com	
Type d'intervention : (Contrat, Mise en service/Intervention) Field Service-MES	N° Contrat :	Type de contrat :	
N° commande client : CF_1903751 MES 1 MX43+2 OLCT10N 2 CAPTEURS OPTIQUE			

Référence documentaire relative à la sécurité :

Se référer à l'analyse de risques suivante Plan De Prévention (PDP) / autorisation de travail (AT) / fiche de préparation d'intervention Oldham S04-32 (FPI) :

Objet intervention : MISE EN SERVICE D'UNE MX43+1 OLCT10N CH4 et 1 OLCT10N H2S+2 capteurs optiques**Commentaires :****MISE EN SERVICE**

1MX43 n°19101AK-018 avec 1 capteur OLCT10N H2S 0-100ppm, 1 capteur OLCT10N CH4 0-100% LIE et 2 détecteurs incendie TYCO 601

Voie 1 : capteur OCT10N H2S et CH4

Voie 3 : détecteur incendie TGBT

Voie 4 : détecteur incendie PROCESS

Asservissement programmé :

Relais interne 1 : coupure local pompe
_capteur OLCT10N H2S et CH4 (voie 1)

Relais interne 3 : coupure TGBT
_détecteur incendie TGBT (voie 3)

Relais interne 4 : coupure PROCESS
_détecteur incendie PROCESS (voie 4)

Réglage du zéro et de la sensibilité au gaz étalon

Test des asservissements correctes

Bon fonctionnement de l'installation

	Oui	Non		Oui	Non	
Inspection visuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vérification fonctionnelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Réglage O au gaz titré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réglage sensibilité au gaz titré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification câblage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vérification des seuils alarmes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation opérationnelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrôle alimentation secours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>
Pose de l'étiquette maintenance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Test asservissements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	à la demande du client			

Gaz	Seuil	Al	Asservissement	Teneur	N°BLE	Date Exp
H2S	5ppm	Seuil 1	/	25ppm H2S	W0223394	09/21
	10ppm	Seuil 2	Coupure local pompe			
CH4	15%	Seuil 1	Coupure local pompe	2,5% vol CH4	2793685	01/25
	30%	Seuil 2	/			
Détecteur incendie			Coupure TGBT/PROCESS	BOMBE FUMEE		

P/N	Description	Qté	Type Facturation	Motif
6999990	MISE EN SERVICE	1	MO	

Technicien : CRETE, Mr. CYRILLE

Date : 19/01/21

Signature

RAPPORT D'INTERVENTION

PRODEVAL

Rovaltain - Parc du 45ème Parallèle
7 rue Anne-Marie Staub
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel: 00 33 (0)4 75 40 37 37
prodeval@prodeval.eu

AF001692SE - AF001692RE -

BIOGAZ BEAUCE - Varize
1 lieu dit Pressainville, 28140 Varize

Cher client,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci dessous le détail de notre intervention sur votre installation
AF001692SE - AF001692RE - BIOGAZ BEAUCE - Varize le 08/11/2021

SYNTHESE DE L'INTERVENTION

Travaux effectués	MAINTENANCE REGLEMENTAIRE Détecteur gaz
-------------------	--

Nous vous remercions de votre confiance et espérons que l'intervention réalisée vous donnera entière satisfaction

Le service technique

Note : Conservez ce document. Il pourra vous être demandé comme preuve de notre intervention.

10 - SITE

- Compteur horaire installation

5710h

20 - UNITE

- Matériel
- Référence

détecteur LIE

détecteur LIE

30 - INTERVENTION

- Nature d'intervention prestataire
- Description globale intervention

maintenance réglementaire annuelle

entretien réglementaire annuel

40 - SOLDE INTERVENTION

- Réparation
- Travaux à prévoir
- Référence rapport sous-traitant

Définitive

aucun

40310322 - HONEYWELL

50 - REMARQUES

Commentaire général


<p>Benoît PLOUARD</p> 		<p>CLIENT</p> 
---	--	---

Novar France
Honeywell Analytics

Javastrasse 2
CH-8604 Hegnau
Switzerland
Tél: +800 333 222 44
ha.service@honeywell.com

RAPPORT D'INTERVENTION

N° 40310322

Nom du technicien: **LAISNEY Benoit**
Date: 08/11/21
Signature: 

Client: PRODEVAL
Lieu d'intervention: 28 VARIZE
Contact: Guillaume TEROL
Tél:
Signature

Mail: G.TEROL@prodeval.eu

Intitulé de la visite:	MAINTENANCE ANNUELLE						
Contrat:	Dépannage:	Facturable	OUI	N° de commande:	OA12109010		

PIECES UTILISEES

Qté	Référence	Description	Facturable	Qté	Référence	Description	Facturable

LISTE DES BOUTEILLES DE GAZ ETALON UTILISEES

N°	Gaz étalon	N° de bouteille ou N° de lot	Validité	Matériel installé sur site
1	2,2 % v/v CH4	2830251	Avril 2025	AF1692_ BEAUCE BIOGAZ – Varize. 1 lieu dit Pressainville, 28140 Varize Coordonnées GPS : 48.06079, 1.51103 4 x Centrales Détection GAZ UNIPPOINTS 4 x Capteurs explo Sensepoint ZAREBA CH4 %LIE 1 x Capteur Optima + CH4 %LIE 1 x Capteur XCD CH4 %LIE Catalytique
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

